

تکنولوژی

چرخه سوخت هسته‌ای

(۱)

جمشید کمالی

عضو هیأت علمی، بخش شیمی هسته‌ای
سازمان انرژی اتمی ایران

مقدمه

لذا، امکان دستیابی به آن در ایران، در حال حاضر مشکل می‌نماید. انواع دیگر سوختهایی که به صورت خلیقی محدود مورد استفاده قرار می‌گیرند، مخلوط UO_2 و PuO_2 است که به "MOX" (Mixed Oxide Fuel) نامیده شده است. از آنجایی که این نوع سوخت به طور محدود مورد استفاده قرار می‌گیرد، در این مقاله به آن نمی‌پردازیم.

برای یک راکتور ۱۰۰۰ مگاوات الکتریک، در موقع شروع به کار (First Loading) حدود ۱۰۰ تن دی اکسید اورانیوم مورد نیاز است که هر ساله، حدود $\frac{1}{3}$ از آن باستی با سوخت جدید جایگزین شود. سوخت خارج شده از راکتور، فوق العاده رادیواکتیو بوده و حاوی حدود ۹۵ درصد اورانیوم و ۵ درصد مابقی، محصولات به دست آمده از شکافت (Fission Fragments) و پلوتونیم است. از اورانیوم باقی مانده در سوخت مصرف شده در راکتورهای آب سبک، حدود ۸٪ تا ۹٪ درصد اورانیوم ۲۳۵ بوده و بقیه، اورانیوم ۲۳۸ است. این مقدار، در راکتورهای آب سنگین، کمتر از ۷٪ درصد اورانیوم ۲۳۵ است. مقدار پلوتونیم موجود در سوخت مصرف شده، بستگی به نوع راکتور دارد. به طور مثال، برای یک راکتور ۱۰۰۰ MWe سنگین، حدود ۴۰ کیلوگرم پلوتونیم در سال به دست می‌آید. در صورتی که، مقدار پلوتونیم برای یک راکتور آب سبک با همین قدرت، حدود ۲۰۰ کیلوگرم است. در دهه اخیر، کشورهایی که دارای معادن اورانیوم نبوده و یا معادن محدودی دارند، نسبت به تصفیه سوخت مصرف شده و استفاده مجدد از اورانیوم آن، اقداماتی صورت داده‌اند. اما، از آنجایی که عملیات جداسازی (reprocessing) و ساخت قرص، بسته و میله‌های سوخت برای اورانیوم مصرف شده در مقایسه با قیمت کنونی اورانیوم گران تمام می‌شود، تولید این نوع سوخت به صرفه نیست (۷، ۱۴). در عین حال، پیش‌بینی می‌شود که با

تولید سوخت راکتورهای اتمی، بیش از ۴۰ سال است که در سطح جهان و بخصوص در کشورهای صنعتی وجود داشته و دارد. قبل از اینکه دی اکسید اورانیوم به طور همه‌گیر، به عنوان سوخت در راکتورهای قدرت مورد استفاده قرار گیرد، از اورانیوم فلزی برای سوخت استفاده می‌شد. ولی به دلیل برتری UO_2 به اورانیوم فلزی (۱-۴)، استفاده از اورانیوم فلزی در راکتورهای قدرت محدود شد. در عین حال، آلیاژهای اورانیوم فلزی به عنوان سوخت در راکتورهای تحقیقاتی، همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند (۵). دی اکسید اورانیوم، می‌تواند به صورت طبیعی (بدون انجام عملیات غنی‌سازی ایزوتوپی اورانیوم ۲۳۵) در راکتورهای قدرت از نوع آب سنگین (راکتورهای CANDU) کاربرد داشته باشد. در راکتورهای قدرت از نوع آب سبک (BWR, PWR) که توسط آب معمولی کند و خنک می‌شوند، دی اکسید اورانیوم حتماً باستی غنی شده باشد (تا $3/5\%$ اورانیوم ۲۳۵).

در حال حاضر، کشورهای امریکا، شوروی سابق، کانادا، انگلیس، فرانسه، آلمان و افريقيای جنوبی، از عمدۀ ترین صادرکننده‌های سوخت هسته‌ای به شمار می‌آيند (۶-۹). کشورهایی نظير هندوستان، چين، ژاپن، آرژانتين و بروزيل نيز در رابطه با توليد سوخت هسته‌ای، به موفقيتهاي قابل توجهی دست يافته‌اند. تركيه و پاکستان، در مقیاس نيمه صنعتی، در رابطه با تولید دی اکسید اورانیوم طبیعی، شروع به فعالیت کرده‌اند. با توجه به عدم پيچيدگي تکنولوژيکی توليد سوخت هسته‌ای (از سنگ معدن اورانیوم تا UO_2 طبیعی) می‌توان پيش‌بینی کرد که انجام دادن مراحل مختلف تولید سوخت در ایران، امکان‌پذیر باشد (۱۰ و ۱۱).

كارخانه غنی‌سازی ایزوتوپی اورانیوم، دارای تکنولوژي پيچيده و گرانی است که کشورهای محدودی دارای آن هستند (۱۲ و ۱۳) و

- سنگهای «رفاکتوری» اورانیوم
- همنشینی اورانیوم و کربن
- فسفاتها و مواد متفرقه
- لازم به توضیح است که در هر سنگ معدن، معمولاً بیش از یک نوع کانی اورانیوم وجود دارد.

- ۲- **تغليظ فيزيكي عيار اورانیوم**
- عيار اورانیوم در سنگهای مختلف معادن بسیار متفاوت بوده و از ۵ / ۰ درصد تا ۱ درصد متغیر است. ولی اکثر معادن دارای عیار متوسط، حدود ۱ / ۰ درصد و یا به عبارتی، حدود یک کیلوگرم اورانیوم در تن سنگ هستند. برای بالا بردن عیار اورانیوم و حذف مینرالهای بدون اورانیوم که منجر به صرف کار و مواد شیمیایی می شوند، روشهای مختلف تغليظ به کار گرفته می شوند:
- رادیومتریک سورتینگ (Radiometric Sorting)
 - جداسازی مغناطیسی
 - فلواتسیون
 - جداسازی با استفاده از سنگینی ویژه

از بین روشهای بالا، رادیومتریک سورتینگ از همه متدالوئر و موفق تر بوده است.

● دی اکسید اورانیوم می تواند به صورت طبیعی (سدون الجام عملیات غنی سازی ایزوتوپی آب سنگین (راکتورهای CANDU) کاربرد داشته باشد.

- ۳- **تهیه کیک زرد (U_3O_8 ناخالص) از سنگ معدن اورانیوم دارای بیش از صد نوع مینرال است که هر نوع، از عناصر مختلفی تشکیل شده اند. با توجه به نوع سنگ معدن، عملیات جداسازی اورانیوم و تبدیل به U_3O_8 ناخالص، متفاوت است. در این مقاله، به روشهای متدالوئی که در حال حاضر در بیشتر کارخانه های تولید کیک زرد مورد استفاده است، می پردازیم. مراحل مختلف تولید در شکل (۱) نشان داده شده است. این مراحل به قرار زیر است:**

- ۱-۳- خرد کردن سنگ معدن اورانیوم
به منظور انجام دادن عملیات شیمیایی برای جدا کردن اورانیوم از

افراش قیمت اورانیوم، احتمال استفاده از این نوع سوخت نیز بیشتر شود.

در این مقاله، به شرح چگونگی تولید دی اکسید اورانیوم طبیعی و غنی شده که از متدالوئر ترین سوختهای هسته ای به شمار می روند پرداخته و از بررسی انواع دیگر سوختها، به دلیل اهمیت کمتری که در حال حاضر دارند (بخصوص برای ایران) خودداری شده است.

تهیه دی اکسید اورانیوم از سنگ معدن

تهیه دی اکسید اورانیوم از سنگ معدن، در پنج مرحله عمده صورت می گیرد؛ این مراحل عبارتند از:

- بررسی مینرالوژی سنگ معدن اورانیوم
- غلیظ کردن فیزیکی عیار اورانیوم در سنگ معدن
- تهیه کیک زرد (U_3O_8 ناخالص) از سنگ معدن
- تهیه دی اکسید اورانیوم طبیعی
- تهیه دی اکسید اورانیوم غنی شده

هر یک از این پنج مرحله، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند.

۱- بررسی مینرالوژی سنگ معدن اورانیوم

بررسی دقیق خصوصیات مینرالوژیکی سنگ معدن اورانیوم، از مهم ترین پارامترها در طراحی یک فرایند، برای استخراج اورانیوم است. موارد زیر در بررسی مینرالوژی سنگ معدن بایستی مد نظر قرار بگیرند:

- تعیین مینرالهای اصلی و فرعی
- اختصاص هر عنصر به هر مینرال
- تعیین میزان هر ماده معدنی در سنگ
- مشخص کردن توزیع ابعاد دانه های مینرال و ارزش اقتصادی آنها


مینرالهای سنگ معدن اورانیوم به صورت ریشه ای بر تکنولوژی و اقتصاد استخراج آن تأثیر گذاشته و از این رو، بررسی ترکیبات کانی و بافت مواد معدنی، باطل شده به علت تأثیر فراوانی که بر غلیظ کردن فیزیکی (Uranium ore benification) و شستشو شیمیایی (Leaching) دارد، بایستی به طور دقیق مورد مطالعه قرار گیرد. بیش از صد کانی مختلف از اورانیوم شناخته شده است که شاید کمتر از ده مورد از آنها متدالوئر بوده و از نظر اقتصادی قابل بررسی هستند. ذخایر معدنی اورانیوم براساس ماهیت ژئوشیمیایی اورانیوم و عملکرد آنها، به پنج دسته زیر تقسیم می شوند:

- سنگ معدن حاوی اورانیوم چهار ظرفی
- سنگ معدن حاوی اورانیوم شش ظرفی

لذا، لازم است قبل از تأسیس کارخانه در سطح نیمه صنعتی و صنعتی، آزمایش‌های اولیه روی سنگ معدن مورد نظر، صورت گیرد و پس از اطمینان از انتخاب روش صحیح «لیچینگ»، مبادرت به احداث کارخانه کرد. البته انجام تمام مراحل مختلف تبدیل سنگ معدن به UO_8 ناچالص، بایستی قبلاً در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد. در عین حال عملیات جدا کردن اورانیوم از سنگ معدن اهمیت بالایی دارد. این مراحل عبارتند از:

I- جدا کردن اورانیوم از سنگ معدن توسط اسید سولفوریک (Acid Leaching)

اسید سولفوریک به عنوان مادهٔ جدا کنندهٔ اورانیوم از سنگ معدن، در بیشتر معادن مورد استفاده قرار می‌گیرد. اسید نیتریک و اسید کلریدریک، به دلیل گران قیمت بودن، در مقایسه با اسید سولفوریک کمتر مورد استفاده هستند. با اضافه کردن اسید سولفوریک به سنگ معدن، اورانیوم شش ظرفیتی، به سولفات اورانیل تبدیل می‌شود (۱۵-۱۶):




[$\text{UO}_2(\text{SO}_4)_2$] = + $\text{SO}_4^{=}$ \longrightarrow $[\text{UO}_2(\text{SO}_4)_3]^{4-}$
یون سولفات اورانیل می‌تواند به صورت سه فرم فوق در محلول به وجود بیاید که در واقع، بستگی به درجه حرارت عملیات و غلظت اسید دارد. در سنگهایی نظیر "Pitchblend" و "Uraninites" که در اکثر معادن جهان موجود است، اورانیوم به صورت چهار ظرفیتی وجود دارد. برای حل کردن اورانیوم این نوع سنگها، ابتدا باید با اضافه کردن مواد اکسیدکننده مانند NaClO_3 , MnO_2 , Fe^{+3} و یا هوا، اورانیوم با ظرفیت چهار (U^{+4}) را به اورانیوم با ظرفیت شش (U^{+6}) تبدیل کرده و پس توسط اسید جدا نمود. شرایط عمل، مانند اندازه ذرات پودر، درجه حرارت، زمان تماس اسید و پودر و سرعت به هم زدن، می‌توانند روی برآیند جدا سازی مؤثر باشند.

II- جدا کردن اورانیوم از سنگ معدن توسط کربسات سدیم (Carbonate Leaching)

سنگ معدن، لازم است که آن را به پودر تبدیل نمود. پودر کردن سنگ معدن در دو مرحله صورت می‌گیرد؛ ابتدا آن را در آسیاب به ذرات ریز (حدود میلی متر) خرد می‌نمایند و سپس، آن را با آب مخلوط کرده و در آسیابهای مخصوص (grinder) به ذرات ریزتر (ین ۰/۷ میلی متر) تبدیل می‌کنند.

۳-۳- جدا کردن اورانیوم از سنگ معدن (Leaching)

در این مرحله، معمولاً با اضافه کردن کربسات سدیم (Carbonate Leaching) و یا اسید سولفوریک (Acid Leaching)، اورانیوم را از سنگ معدن وارد محلول می‌کنند. این عملیات اهمیت خاصی دارد. چرا که انتخاب روش غلط لیچینگ (Leaching)، می‌تواند علاوه بر بالا بردن هزینه تولید، روی کارایی استخراج اورانیوم نیز اثر منفی بگذارد.



معمولًاً جداسازی اورانیوم از سنگ معدن توسط کربنات، زمانی صورت می‌گیرد که سنگ مورد نظر، حاوی مقدار قابل ملاحظه‌ای کربنات باشد. سنگها باید U^{+4} باشند، بایستی ابتدا توسط اجسام اکسیدکننده به U^{+6} تبدیل شوند. جداسازی اورانیوم از سنگ معدن، توسط محلول کربنات و بی‌کربنات سدیم به روش زیر صورت می‌گیرد (۱۵ و ۱۶):



عوامل مختلفی مانند pH، درجه حرارت و درجه اکسیداسیون یون موردنظر، روی درصد جذب توسط رزین اثر می‌گذارند. رزینهای "DUOLITE" ، "DOWEX2IK" ، "DOWEX II" ، "DOWEXI" "AMBERLITE -" ، "AMBERLITE - IRA-400" ، A101D" از "IONAC641" ، "AMBERLITE - IRA-425" ، IRA-405" رزینهای مهمی هستند که در خالص‌سازی اورانیوم، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پس از جذب اورانیوم موجود در محلول توسط رزین، باید اورانیوم را از سطح رزین جدا ساخت. برای این کار، از "NaCl" به عنوان محلول جداکننده (Eluant) استفاده می‌شود. محلول اورانیوم که از این طریق به دست می‌آید، پس از تغییظ به واحد رسوب‌گیری فرستاده می‌شود.

II- خالص‌سازی محلول اورانیوم از طریق استخراج توسط حلal (Solvent Extraction)

استخراج اورانیوم توسط حلالهای آلی، در بیشتر معادن برای استخراج یونهای سولفات اورانیل مورد استفاده قرار می‌گیرد. از حلالهای آلی که در استخراج اورانیوم به کار برده می‌شوند می‌توان از موارد زیر نام برد:

(di(2-ethyl hexyl) phosphoric acid) EHPA, (monododecyl Phosphoric acid) DDPA, (tributyl phosphate) TBP, (heptadecyl phosphoric acid) HDPA (Cationic ion exchanger) می‌نمایند و برای استخراج یونهای مثبت اورانیل UO_2^{++} monododecyl Phosphoric acidid (UO₂⁺⁺) مورد استفاده قرار می‌گیرند. در زیر، چگونگی استخراج UO_2^{++} توسط حلal "EHPA" نشان داده شده است:

● در حال حاضر، کشورهای امریکا، شوروی سابق، کانادا، انگلیس، فرانسه، آلمان و آفریقای جنوبی، از عمدۀ ترین صادرکننده‌های سوخت هسته‌ای به شمار می‌آیند.



بی‌کربنات سدیم به محیط افزوده می‌شود تا از رسوب کردن اورانیوم به صورت $\text{Na}_2\text{U}_2\text{O}_7$ توسط NaOH جلوگیری شود:



به طوری که فرمولها نشان می‌دهند، در نبود بی‌کربنات، مقداری NaOH به دست می‌آید که می‌تواند کربنات اورانیل را به صورت $\text{Na}_2\text{U}_2\text{O}_7$ رسوب دهد. ولی با بودن بی‌کربنات، سود به دست آمده مصرف می‌شود.

۳-۳- جداسازی اورانیوم از مواد جامد عمل جداسازی محلول اورانیوم از مواد جامد، پیچیدگی خاصی نداشته و معمولًاً توسط فیلتر خلاء و یا روش‌های دیگر صورت می‌گیرد.


۴-۳- خالص‌سازی و غلیظکردن محلول اورانیوم برای خالص‌سازی محلول اورانیوم از سایر ناخالصی‌ها، معمولًاً از دو روش تبادل یونی توسط رزین (Resin ion exchange) و استخراج توسط حلal (Solvent extraction) استفاده می‌شود.

• اسید سولفوریک به عنوان ماده حدا کنندۀ افزاییم از سک معدن، در پیش معادن مورد استفاده فراز می‌گیرد.

از آنجایی که "U₃O₈" حاصل از حرارت دادن "Na₂U₂O₇"، حاوی مقداری سدیم خواهد بود، معمولاً پس از تهیه این رسوب، آن را در اسید سولفوریک حل کرده و توسط "NH₄OH" مجدداً رسوب می‌دهند.





۳-۶- خشک کردن و کلسینه کردن
رسوب حاصل از مرحله قبل را، ابتدا در فیلترهای خلاء و یا «سانتریفیوژ»، آب‌گیری کرده و پس از خشک کردن اولیه، در درجه حرارت بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ درجه سانتی گراد به "U₃O₈" تبدیل می‌کنند. پودر U₃O₈ حاصل، کاملاً خالص نبوده و درجه خالص بودن آن از ۹۸ تا ۷۰ درصد متغیر است. به دلیل اینکه این پودر از کیک زرد (NH₄)₂U₂O₇ درست می‌شود، به اشتباه «کیک زرد» نامیده می‌شود. در سالهای اخیر معمول شده که آن را، اورانیوم تغییض شده (Uranium Concentrate) می‌نامند.

در ادامه این مقاله در شماره بعدی نشريه، به چگونگي تهیه دی اكسيد اورانیوم طبیعی و دی اكسيد اورانیوم غنی شده خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که فهرست منابع در قسمت دوم مقاله درج خواهد شد.



به طوری که مشاهده می‌شود، پس از استخراج اورانیوم در فاز حلال با افزودن کربنات سدیم اورانیوم را وارد فاز آبی می‌نمایند.

حلالهای تبادل یونی آنیونی (Anionic ion exchanger) موسوم هستند و برای استخراج یونهای منفی UO₂(SO₄)₃⁻⁴ مورد استفاده قرار می‌گیرند^(۱۵). استخراج اورانیل سولفات توسط یک حلال، از نوع آمین نوع سوم در زیر نشان داده شده است:



برای افزایش اختلاف دانسیته بین فاز آبی و آبی، معمولاً محلولهای آبی رقیق‌کننده (diluant) به حلال اضافه می‌کنند. این رقیق‌کننده‌ها نقشی در واکنش خالص‌سازی بازی نمی‌کنند. از متداول‌ترین آنها "CCl₄" و "Toluene" و "dodecane" یون سولفات اورانیل از فاز آبی به فاز آبی (Stripping)، معمولاً از اجسامی مانند کربناتها، سولفاتها و نیتراتها استفاده می‌شود.

۳-۵- رسوب‌گیری (Precipitation)

در این مرحله، کربنات اورانیل توسط NH₄OH و یا NaOH به ترتیب به رسوب زردرنگ (NH₄)₂U₂O₇ و Na₂U₂O₇ تبدیل می‌شود.

